

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付をお願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください。)

2020 年 12 月 7 日

「マーシャル国 マジュロ病院整備計画フォローアップ協力(調査・施工監理)(一般競争入札)(総合評価落札方式)(公示日:2020 年 12 月 2 日／調達管理番号:20a00823)」について、以下のとおり質問します。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	入札説明書 14 ページ ③ ラボの陰圧機能の補修	Building1(2 階)にあるラボの空調機能に不具合があり、・・・と記載されておりますが、原設計において Building1(2 階)にラボが見当たらず、Building 3(1 階)にラボがございます。陰圧機能が故障しているラボがある建物名、室名(英語)をご確認、ご教示願います。	誤記がありました。以下の通り正しい建物名・室名に訂正させていただきます。 (訂正前) Building 1 (2 階) にあるラボ (訂正後) Building 3 (1 階) にあるラボ(Laboratory)
2			
3			
4			

以 上